

5. Санитарно-гигиенические помещения  
МБУДО «Арт-Центр» г. Находка, 692930, Приморский край, г. Находка, ул. Бокситогорская, 8

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты	есть		5.1-5.3	<p>Выключатель света в туалетную комнату расположен на высоте более 0,8 м (1,7 м),</p> <p>ширина дверного проема в туалетную комнату в свету менее 0,9 м (0,6 м),</p> <p>размеры туалетных комнат менее нормативных значений,</p> <p>туалетная комната не оборудована поручнями, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей,</p> <p>в туалетной комнате отсутствует кнопка вызова помощника,</p> <p>рядом с раковиной в умывальной отсутствует опорный поручень,</p> <p>в умывальной отсутствует сушилка для рук, автоматический дозатор мыла.</p>	К  К,О  К,О  К,О, С  К,О, С,Г, У  К,О  К,О, С	Т.к. нахождение посетителей в ОСИ составляет не более 50 м, допускается оставить в варианте исполнения и не оборудовать доступную туалетную комнату для инвалидов.	-
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях,						

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более)</li> <li>Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:</li> <li>- в универсальной кабине,</li> <li>- в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов</li> </ul>
--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)		5.1-5.3	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны частично для Г,У, не доступны для К,О,С.**

Т.к. нахождение посетителей в ОСИ составляет не более 50 м, допускается оставить в варианте исполнения и не оборудовать доступную туалетную комнату для инвалидов.



Фото 5.1



Фото 5.2



Фото 5.3