

Приложение 5
к Акту обследования к паспорту доступности от «17» сентябрь 2019 г.

5. Санитарно-гигиенические помещения
МБУДО «Арт-Центр» г. Находка, 692930, Приморский край, г. Находка, ул. Спортивная, 17

I Результаты обследования:

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|----------|---|------------------|----------------------|-----------|--|--|--|------------------------------|
| | | есть/ нет | № на пла не | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетные комнаты | есть | | 5.1-5.6 | <p>Ручки дверей в туалетные комнаты не являются доступными для инвалидов,</p> <p>выключатели света в туалетные комнаты расположены на высоте более 0,8 м (1,7 м),</p> <p>ширина дверных проемов в туалетные комнаты в свету менее 0,9 м (0,6 м),</p> <p>высота порогов на входах в туалетные комнаты более 0,014 м (0,05 м),</p> <p>размеры туалетных комнат менее нормативных значений,</p> <p>туалетные комнаты не оборудованы поручнями, крючками</p> | C,O K K,O K K,O K,O,C | Обустроить на дверях туалетные комнаты, предполагающиеся для доступа инвалидов, контрастные эргономичные дверные ручки (нажимного действия или П-образной формы). Предусмотреть в плане капитального ремонта обустройство доступной туалетной комнаты: - выключатели света на высоте 0,4-0,8 м, - ширина дверных проемов в свету не менее 0,9 м, - отсутствие порогов, - рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,75 м, - эргономичные поручни с двух сторон от унитаза. Обустроить в туалетных комнатах, | Текущий и капитальный ремонт |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----|--|--|-------------------|--|---|--|
| | | | | для одежды, костылей и других принадлежностей, | | предполагающихс я для доступа инвалидов, опорные поручни, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. | | |
| | | | | в туалетных комнатах отсутствуют кнопки вызова помощника, | K,O, C,G, Y | Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихс я для доступа инвалидов, кнопки вызова помощника, обозначив их специальными пиктограммами. | | |
| | | | | рядом с раковинами в туалетных комнатах отсутствуют опорные поручни, | K,O | Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихс я для доступа инвалидов, опорные поручни рядом с раковинами на высоте краев раковин или чуть выше. | | |
| | | | | в туалетных комнатах отсутствуют сушилки для рук, автоматические дозаторы мыла. | K,O, C | Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихс я для доступа инвалидов, сушилки для рук и автоматические дозаторы мыла на высоте не более 1,1 м по нижнему краю. | | |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | | | | | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | - | - | - | - | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | Не менее одной универсальной кабинки, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том | | | | |

| | | |
|--|--|-----------------|
| | | числе инвалидов |
|--|--|-----------------|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|---------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С) | | 5.1-5.6 | Текущий и капитальный ремонт |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны частично для Г,У, не доступны для К,О,С.

Для адаптации зоны необходимо обустроить на дверях туалетные комнаты, предполагающиеся для доступа инвалидов, контрастные эргономичные дверные ручки (нажимного действия или П-образной формы). Предусмотреть в плане капитального ремонта обустройство доступной туалетной комнаты:

- выключатели света на высоте 0,4-0,8 м,
- ширина дверных проемов в свету не менее 0,9 м,
- отсутствие порогов,
- рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,75 м,
- эргономичные поручни с двух сторон от унитаза.

Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихся для доступа инвалидов, опорные поручни, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихся для доступа инвалидов, кнопки вызова помощника, обозначив их специальными пиктограммами. Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихся для доступа инвалидов, опорные поручни рядом с раковинами на высоте краев раковин или чуть выше. Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихся для доступа инвалидов, сушилки для рук и автоматические дозаторы мыла на высоте не более 1,1 м по нижнему краю.




Фото 5.1




Фото 5.2




Фото 5.3



Фото 5.4




Фото 5.5



Фото 5.6